

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : GASSIN  
Plage : PLAGE DE LA BOUILLABAISSE  
Contrôle réalisé le : 18 juin 2018 à 13h52

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	soleil	Fréquentation :	moyenne
Température de l'air (°C) :	29	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	23,9	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Est	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	2	Etat du plan d'eau :	peu agité
		Odeur de phénol :	absence

(\*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	<15
Entéroques intestinaux :	61

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entéroques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

## Interprétation globale du prélèvement :

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

**HIGH-QUALITY WATER**

**AGUA DE BUENA CALIDAD**

**WASSER VON GUTER QUALITÄT**

**WATER VAN GOEDE KWALITEIT**

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>